

Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 26.01.2015

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt maapõueseaduse § 36 lg-st 1, et väljastas maavara kaevandamise loa nr VILM-067 Soosaare turbamaardlas Soosaare II turbatootmisala mäeeraldisel vähelagunenud turba kaevandamiseks. Loa omanik on Aktsiaselts Kraver (registrikood 10086830, aadress Väike 2, 71004 Viljandi). Mäeeraldis asub Viljandi maakonnas Kolga-Jaani vallas Järtsaare külas Aktsiaseltsile Kraver kuuluval maaüksusel Rabaääre (katastritunnus 32801:001:0008) ja riigile kuuluvatel maaüksustel Tipusoo (katastritunnus 32801:002:2206), Riiskasoo (katastritunnus 32801:002:2205) ja Soosaare turbatootmisalaiendus (katastritunnus 32801:002:0001). Maaüksuste Tipusoo, Riiskasoo ja Soosaare turbatootmisalaiendus valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus on Maa-amet.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lõike 6 alusel jättis Keskkonnaamet kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata, kuna Keskkonnaameti hinnangul on selle tegevuse keskkonnamõju juba asjakohaselt hinnatud OÜ Alkranel tehtud Soosaare I, Soosaare II, Soosaare III, Soosaare IV turbamaardla keskkonnamõju hindamise aruandes. Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus on antud aruande heaks kiitnud 09.02.2004 korraldusega nr 16. Tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 22 lõigetele 7 ja 8 ning keskkonnamõju hindamise protsessi tulemustele ja aruandele määras Keskkonnaamet loa andmisel täiendavad keskkonnanõuded.

Loas määratakse: 1. Loa omanik on Aktsiaselts Kraver, registrikood 10086830, aadress Väike 2, 71004 Viljandi. 2. Kaevandaja on Aktsiaselts Kraver, registrikood 10086830, aadress Väike 2, 71004 Viljandi. 3. Mäeeraldis asub kohaliku tähtsusega Soosaare turbamaardlas, maardla registrikaardi nr 0116, põhimaavarad on vähelagunenud ja hästilagunenud turvas. 4. Mäeeraldisel nimetus on Soosaare II turbatootmisala, mis on uus mäeeraldis. Mäeeraldis asub Viljandi maakonnas Kolga-Jaani vallas. Mäeeraldisel pindala on 57,38 ha. 5. Mäeeraldisel teenindusmaa pindala on 63,69 ha. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on metsamaa. 6. Geoloogilise uuringu tegijad: 1. Eesti NSV Geoloogia Valitsus; 2. Agenda Geoloogia OÜ. Aruannete nimetused: 1. Viljandi rajooni Soosaare turbamaardla detailuuringu aruanne; 2. Seletuskiri Soosaare turbamaardla Soosaare II turbatootmisala jääkvaru ümberhindamise kohta (varu seisuga 01.01.2014). EGF nr-d: 1. 5231; 2. 8554. Varud on kinnitatud: 1. 10.01.1997 Keskkonnaministeeriumi kantsler Eesti Maavarade Komisjoni protokollilise otsuse nr 97-2 põhjal; 2. Keskkonnaministri 11.06.2014 käskkiri nr 474. 7. Mäeeraldisel piires on seisuga 01.01.2014 vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 370 tuh t, millest kaevandatav varu on 140 tuh t. 8. Maavara kasutatakse aiandus- ja kütteturba tootmiseks. Maavara kaevandamise maksimaalne aastamäär on 5 tuh t. Loa kehtivusaeg on 30 aastat. 9. Täiendavad tingimused: 9.1 Enne rabaalalt kuivendusvee väljajuhtimist tuleb vesi suunata heljumist puhastamiseks läbi settebasseini, mida tuleb perioodiliselt puhastada. 9.2 Settebasseinidest välja vee kvaliteeti (määrata pH, biokeemiline hapnikutarve, keemiline hapnikutarve, naftasaaduste, heljumi, üldfosfori ja üldlämmastiku sisaldus) seirata üks kord aastas tootmisperioodil ja esitada seiretulemused loa andjale. 9.3 Kord aastas suvisel miinimumperioodil (august) viia läbi veetaseme kontrollmõõdistamised lähimates ümbruskonna kaevudes (vähemalt 3 kaevu) ja esitada veetasemete mõõtmisandmed maavara kaevandamise loa andjale. 9.4 Kolme aasta jooksul kord aastas kontrollida lähimates ümbruskonna kaevudes (vähemalt 3 kaevu) veekvaliteeti (määrata pH, oksüdeeritavus, hägusus, ammooniumi, nitraadi ja nitriti sisaldus) ja esitada analüüside andmed maavara kaevandamise loa andjale. 9.5 Juhul, kui veetase või vee kvaliteet lähipiirkonna kaevudes langeb turbatootmisala kaevandustegevuse tõttu, tuleb maavara kaevandamise loa omanikul tagada majapidamistes kvaliteetse joogivee kättesaadavus. Pikaajalisest kaevandustegevusest tingitud veetaseme alanemise ja vee kvaliteedi halvenemise puhul peab arendaja rajama mõjutatud kinnistule uue kaevu. 9.6 Eelnevalt kehtinud maavara kaevandamise loa (luba nr VILM-027) teenindusmaa läänenurk tuleb korrastada uue loa (luba nr VILM-067) koosseisus esimesel tehnoloogilisel võimalusel.

Antud loa andmise otsusega tunnistati varasem Soosaare II turbatootmisala mäeeraldisel maavara kaevandamise luba nr VILM-027 kehtetuks.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, viljandi@keskkonnaamet.ee, 435 5610). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>. Maavara kaevandamise luba nr VILM-067 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.