

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 06.01.2017

Avaldamise lõpp: 07.01.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et VALICECAR OÜ (registrikood: [11102086](#)) (aadress Tooma talu, Pikavere küla, Koonga vald, 88430 Pärnu maakond)) on saanud geoloogilise uuringu loa nr [L.MU/328344](#) Raatsiotsa III uuringuruumis geoloogiliste uuringute tegemiseks. Raatsiotsa III uuringuruumi teenindusala asub Lääne maakonnas Hanila vallas Äila külas riigile kuuluval katastriüksustel Lihula metskond 70 (katastritunnus 19502:001:0281).

Loas määratakse:

1. Loa omanik: VALICECAR OÜ (äriregistrikood 11102086, aadress Tooma talu, Pikavere küla, Koonga vald, 88430 Pärnu maakond).
2. Maardla nimetus puudub, maardla registrikaardi number puudub. Maardlaosa nimetus puudub. Maardla on kohaliku tähtsusega.
3. Uuringuruumi nimetus on Raatsiotsa III uuringuruum. Uuringuruum paikneb Läänemaal, Hanila vallas. Uuringuruumi teenindusala pindala on 5,67 ha. Uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv. Võimalikuks kasutuselaks on ehitus, teedehitus.
4. Geoloogilise uuringu teostaja on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus (registrikood on 10140653 ning aadress on Kadaka tee 82, Tallinn, Harju maakond 12618).
5. Geoloogilise uuringu eesmärgiks on tarbevaru uurimine. Geoloogilise uuringu sügavus on kuni 6 meetrit. Puuraukude arv on 15, uuringukaevetööde arv on 15. Muud sihtotstarbelised tööd on proovid lõimise määramiseks, topogeodeetiline mõõdistamine. Hüdroteoloogilised tööd on veetaseme mõõtmised. Uuringuloe kehtivusaeg on alates 29.12.2016 kuni 28.12.2017.
6. Täiendavad tingimused:
 - 6.1 Mõõta põhjaveetaset ja teostada veekvaliteedi seiret lähedalasuvate majapidamiste kaevudest (nii salv- kui puurkaevud) Järve (katastriüksuse number 19502:002:0660), Rehe (katastriüksuse number 19502:002:0125), Rehepõllu (katastriüksuse number 19502:002:0127) ja Kadariku (katastriüksuse number 19502:002:0820) kinnistutel vastavalt Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud seirekavale. Seiret teostada ühe aasta jooksul peale geoloogilise uuringuloe väljaandmist. Peale seire teostamist esitada seireandmed Keskkonnaametile.
 - 6.2 Geoloogilise uuringu teostamisel järgitakse rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Kasutatakse töökorras tehnikat ning töötamisel ei kasutata keskkonda reostavaid materjale.
 - 6.3 Geoloogilise uuringu käigus ei kahjustata maaüksustel kasvavat metsa.
 - 6.4 Tööde teostamisel järgitakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Tööde lõppedes viiakse puuraukude ja kaevandite ümbrus uuringueelsesesse seisukorda.
 - 6.5 Uuringu läbiviimisel tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Läänemaa metsaülemat e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
 - 6.6 Juhul, kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb see tegevus kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskuse Läänemaa ja Raplamaa metskonnaga.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare tel 4527773, e-post laane@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1072771