

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 30.08.2021

Avaldamise lõpp: 31.08.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Enera (registrikood: [10810378](#)) (aadress Reinu tee 18, Viljandi linn, Viljandi maakond) taotluse alusel anti geoloogilise uuringu luba nr [L.MU/513288](#) Undla II uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.

Undla II uuringuruum asub Lääne-Virumaal Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Otrimaa (katastritunnus 27202:001:0192). Uuringuruumi teenindusala pindala on 5,53 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus rajatakse kuni 30 uuringukaevetööd uurimissügavusega kuni 7 m. Uuritavateks maavaradeks on täiteliiv ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat.

Taotluse seletuskirja kohaselt pole Otrimaa katastriüksusel taotletava Undla II uuringuruumi teenindusala piires varasemalt geoloogilisi uuringuid läbi viidud, kuid samal pinnavormil, taotletavast alast ca 90 m põhja pool on varem kaevandatud kruusa.

Täiendavalt teostatakse uuringu käigus järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetilise mõõdistamine, proovide võtmine materjali terastikulise koostamise määramiseks, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks.

Geoloogilist uuringut võib korraldada ja juhtida selleks teadmisi, oskusi ja kogemusi omav isik (maapõueseadus; edaspidi MaaPS § 17 lõiked 3 ja 4). Geoloogilise uuringu viib läbi Maavarauuringud OÜ (registrikood: 14346587, aadress: Liiva tn 41, Tartu 50303), kes omab teadmisi, oskusi ja kogemusi tööde teostamiseks.

Uuringuruumi teenindusala ei kattu keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel oleva maavaravaruga.

Teenindusala idapiir ulatub Udriku oja (keskkonnaregistri kood VEE1078200) kalda piiranguvööndini. Taotluse seletuskirja kohaselt jääb maapinna absoluutkõrgus teenindusala piires absoluutkõrgusteni 76...89 m. Udriku oja veetase asub ligikaudu absoluutkõrgustel 74...75 m.

Uuringuruumi teenindusala põhjaosale jääb puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0003783) sanitaarkaitseala. Seletuskirjas on selgitatud, et teenindusalast välja jääv kasutuseta puurkaev keskkonnaregistri koodiga PRK0003783 lammutatakse maaomaniku poolt.

Taotletava uuringuruumi teenindusalalõunapiir ulatub Elektrilevi OÜ-le kuuluva 1-20 kV keskpinge elektriõhuliini KOLU 2:KDO (VID kood K1983453) kaitsevööndini, kattumist kaitsevööndiga ei ole. Sama elektriõhuliini põhja poole suunduv haru kulgeb üle uuringuruumi loodenurga, elektriõhuliini kaitsevöönd on 10 m liini teljest ja see asub uuringuruumi teenindusalal. Uuringuruumi teenindusalal asuvad Elektrilevi OÜ elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (VID kood 212977705; kaitsevöönd 1 m projektsioonist maapinnal) ning alajaam ning jaotusseade Nagala:(Tapa) (VID kood M245192; kaitsevöönd 2 m objektist).

Lisaks asub uuringuruumi teenindusalal hoone. Uuringuruumi põhjaosas suunduvad Elektrilevi OÜ alla 1 kV elektriõhuliinid (VID kood M23029165 ja M23029166) uuringuruumi teenindusalal asuvasse hoonesse, liinide kaitsevöönd on kaks meetrit liini teljest. Seletuskirjas on kirjeldatud, et maaomanik lammutab teenindusalal asuva tootmishoone ning planeeritud on ka elektripaigaldiste ümberehituse projekteerimine.

Uuringuruumi teenindusala põhjapiir jääb Põima – Kadrina riigitee nr 17151 äärmise sõiduraja välimisest servast ca 30 m kaugusele.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti lähimas kontoris (info@keskkonnaamet.ee; 56613966).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil <https://kotkas.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda number 1808438